


ANEXO A – Levantamento Fotográfico

Foto do Telhado no ato da Vistoria



ANEXO B – Levantamento Fotográfico
Infiltração na Parte Interna

